УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСЗН
_____
_____
«10» апреля 2015г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

г. Сыктывкар «***10***» ***апреля 2015 года***
Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта ***учреждение медико-социальной экспертизы***
1.2. Адрес объекта ***167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.100***
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание ***7*** этажей, 1819,4 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _ этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 794 кв.м
1.4. Год постройки здания ***1995***, последнего капитального ремонта данных нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2017, капитального 2018*
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) ***Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Коми» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Коми» Минтруда России)***
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Республика Коми, ул.Интернациональная, д.100

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) ***Автобусы №3, №4, №18, №44 каждые 5-7 минут***,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ***нет***

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ***150*** м
3.2.2 время движения (пешком) ***2*** мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (***да,*** *нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* ***нет***

3.2.6 Перепады высоты на пути: ***есть,*** *нет* (описать ***бордюры, неровная поверхность путей движения***)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* ***нет***

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	***ВНД***
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	***ВНД***
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	***ВНД***
4	с нарушениями зрения	***ВНД***
5	с нарушениями слуха	***ВНД***
6	с нарушениями умственного развития	***ВНД***

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	***ВНД-В***	**-**	***3 – 7***
2	Вход (входы) в здание	***ДП-И (г, у), ВНД-И (к, о, с)***	**-**	***8 – 11***
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	***ВНД-В***	**-**	***12 – 22***
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	***ВНД-В***	**-**	***23 – 26***
5	Санитарно-гигиенические помещения	***ВНД-В***	**-**	***27 – 30***
6	Система информации и связи (на всех зонах)	***ВНД-В***	**-**	***31 – 32***
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	***ВНД-В***	**-**	***1 - 2***

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

*Объект признан **временно недоступным для всех категорий инвалидов.***

Для решения проблем доступности объекта для всех категорий инвалидов необходимо, прежде всего, организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах, начиная с прилегающей территории (в т.ч. системы оповещения в экстренных случаях), а также установить кнопки вызова персонала в санитарно-гигиенических помещениях.

*Для организации **полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо приобрести переносную индукционную систему и организовать сурдоперевод при оказании услуг.*

*Для признания объекта **полностью доступным для инвалидов с умственными нарушениями** необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном языке.*

*Для признания объекта **полностью доступным для инвалидов с нарушениями зрения** необходимо нанести на всех зонах тактильную информацию и контрастную маркировку, выполняющие направляющую и предупреждающую функции.*

*Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** необходимо провести ремонтные работы на лестнице на входе и внутри здания, а также установить крючки для костылей и тростей в санитарно-гигиенических помещениях.*

*Для решения проблем доступности **для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,** необходимо обустроить прилегающую территорию (устранить неровную поверхность), обустроить автостоянку (устройство парковочных мест для транспорта инвалидов с обозначением), обустроить пандус на входе (на 1 этапе возможно решение проблемы доступности входа для граждан на креслах-колясках путём приобретения лестницехода (скаломобиля) и организации ситуационной помощи с установкой кнопки вызова персонала (переговорного устройства) перед началом марша лестницы, что обеспечит условную доступность), устранить имеющиеся функциональные препятствия (расширить тамбур и узкие дверные проёмы, отрегулировать или заменить доводчики на дверях), организовать приём граждан на креслах-колясках и обустроить для них санитарно-гигиеническое помещение на 1 этаже, что обеспечит **частичную доступность** объекта для этой категории инвалидов.*

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	***Организационные мероприятия, ТСР, ремонт***
2	Вход (входы) в здание	***Организационные мероприятия, ТСР, ремонт***
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	***Организационные мероприятия, ТСР, ремонт***

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	***Организационные мероприятия, ТСР, ремонт***
5	Санитарно-гигиенические помещения	***Организационные мероприятия, ТСР, ремонт***
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	***Организационные мероприятия, ТСР, ремонт***
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	***Организационные мероприятия, ТСР, ремонт***
8.	Все зоны и участки	***Организационные мероприятия, ТСР, ремонт***

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ при наличии средств в течение 6 месяцев.
в рамках исполнения программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ***ДП-И (о, с, г, у), ДЧ-И (к)***
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* _____
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;
4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации_____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на ***2*** л.
2. Входа (входов) в здание на ***3*** л.
3. Путей движения в здании на ***3*** л.
4. Зоны целевого назначения объекта на ***3*** л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на ***2*** л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на ***2*** л.

Результаты фотофиксации на объекте на ***5*** л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на __ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____
_____

Руководитель
рабочей группы _____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов _____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте _____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» _____ 20___ г. (протокол №_____) Комиссией (название)._____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____ от «***10***» ***апреля 2015 года***

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Коми» Минтруда России,
Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.100
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-				
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	3 - 6	- ненормативное размещение информации с адресом, по которым находится ОСИ; - неровное покрытие путей движения; - высота бортового камня на пересечении тротуаров с проезжей частью - более 0,04 м	Все	- установить табличку с адресом ОСИ на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня земли с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, а также, желательно, установить информационные указатели, облегчающие навигацию по пути следования к ОСИ; - устранить неровное покрытие путей движения; - понизить уровень бортового камня на пересечении тротуаров с проезжей частью до 0,04 м	ТСР, ТР, Орг

1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-				
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-				
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	- нет выделенных мест для парковки автотранспорта	Все	- устройство 2 парковочных мест для транспорта инвалидов с обозначением	Ремонт, Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД-В	-	3 – 6	Организационные мероприятия, ТСР, ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____ от «***10***» ***апреля 2015 года***

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Коми» Минтруда России,
Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.100
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	8 - 9	- ненормативный уклон (ширина проступей – 37 см, высота поступёнков – 16-17 см); - не нормативно установленные поручни (высота, конфигурация, отсутствие горизонтального завершения); - отсутствие дублирования лестницы пандусами или иными подъёмными устройствами; - отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы; - отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней; - отсутствие бортиков на участках лестницы, не примыкающих к стене; - не закреплённая водосборная решётка	К, О, С	- ремонт лестничного марша с устройством нормативной лестницы (нескользящее покрытие, ширина проступи – 30 см, высота подступёнка – 15 см, установка поручней с 2 сторон на высоте 0,9 м с горизонтальным завершением на 0,3 м, установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени, установка бортиков); - обустройство пандуса (на 1 этапе возможно решение проблемы доступности входа для граждан на креслах-колясках путём приобретения лестницехода (скаломобиля) и организации ситуационной помощи с	Ремонт, Орг, ТСР

							установкой кнопки вызова персонала (переговорного устройства) перед началом марша лестницы	
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	8 - 10	- ненормативное размещение информации об ОСИ	К, С	- размещение информации об ОСИ над входной площадкой с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, а также установка информационного табло об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,4 – 1,75 м с дублированием рельефными знаками	ТСР, ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	-	11	- доводчик не функционирует; - отсутствует контрастная маркировка на прозрачном полотне входной двери; - ширина дверного проёма – менее 0,9 м; - отсутствует тактильная предупреждающая информация перед дверным проёмом	К, О, С	- отрегулировать (заменить) доводчик; - нанести контрастную маркировку на прозрачном полотне входной двери; - нанести тактильную предупреждающую информацию перед дверным проёмом за 0,8 м; - расширить дверной проём до 0,9 м	ТСР, Орг, Ремонт
2.5	Тамбур	есть	-	-	- габариты тамбура не соответствуют нормативам; - доводчик не функционирует; - отсутствует контрастная маркировка на прозрачном полотне входной двери; - ширина дверного проёма из тамбура к путям движения – менее 90 см	К, О, С	- организовать преодоление барьеров посредством оказания ситуационной помощи; - отрегулировать (заменить) доводчик; - нанести контрастную маркировку на прозрачном полотне двери, ведущей к путям движения; - расширить дверной проём до 0,9 м	ТСР, Орг, Ремонт

	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (г, у), ВНД-И (к, о, с)	-	8 – 11	Организационные мероприятия, ТСР, ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____ от «***10***» ***апреля 2015 года***

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Коми» Минтруда России,
Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.100
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	12 – 14, 16 - 17, 21 - 22	- ширина путей движения в чистоте на некоторых участках менее 1,5 м; - отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений	Все	- организовать приём граждан на креслах-колясках на 1 этаже; - разместить на путях движения комплексную информацию (в т.ч. цветовые и тактильные направляющие) со схемой расположения и функциональным назначением помещений	Орг, ТР, ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	18 - 20	- отсутствуют поручни с 2 сторон; - не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; - отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней; - отсутствует тактильная информация перед началом марша; - отсутствуют рельефные обозначения этажей на	О, С, Г, У	- установить нормативные поручни с 2 сторон на высоте 0,9 м с горизонтальным завершением на 0,3 м с нанесением рельефных обозначений этажей; - нанесение контрастной маркировки на крайние ступени; - нанесение тактильной информации за 0,6 м	Орг, ТР, ТСР

					поручнях; - отсутствуют обозначения этажей между маршами		до начала марша лестницы; - установить информацию о номерах этажей	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	-	15	- отсутствует информирующая сигнализация (световая и звуковая) у каждой двери лифта, - у двери лифта отсутствуют тактильные указатели уровня этажа; - напротив выхода из лифта нет цифрового обозначения	Все	- установить информирующую сигнализацию (световую и звуковую) у каждой двери лифта; - установить тактильные указатели уровня этажа; - разместить напротив выхода из лифта на высоте 1,5 м цифровое обозначение этажа размером не менее 10 см, контрастное по отношению к фону стены	ТР, ТСР
3.5	Дверь	есть	-	-	- ненормативное размещение информационных обозначений помещений; - узкие дверные проёмы	Все	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки; - расширить дверные проёмы (где это возможно), а также организовать для преодоление барьеров посредством оказания ситуационной помощи	Орг, ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	- отсутствие системы экстренного оповещения и размещения путей эвакуации	Все	- организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации	Орг, ТР, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне		-					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД-В	-	12 – 22	Организационные мероприятия, приобретение ТСР, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____ от «***10***» ***апреля 2015 года***

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Коми» Минтруда России,
Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.100
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	23 – 24	- ширина дверных проёмов – менее 0,9 м; - ненормативные дверные ручки; - ненормативное размещение информационных обозначений помещений; - не функционируют доводчики на дверях при входе в кабинет; - не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия	Все	- расширить узкие дверные проёмы; - установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки; - заменить дверные ручки на скобообразные или на ручки рычажного типа; - отрегулировать (заменить или установить) доводчики; - выделить зону для обслуживания граждан на креслах-колясках на 1 этаже; - приобрести переносную индукционную	Орг, Ремонт, ТСР

							систему для оказания услуг граждан с нарушениями слуха, а также организовать сурдоперевод	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	25 – 26	- в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха; - при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия	Все	- выделить в зале не менее 5% мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (приобретение переносной индукционной системы, организация сурдоперевода); - выделить в зале места для инвалидов на креслах-колясках	Орг, ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ВНД-В	-	23 – 24	Организационные мероприятия, ТСР, ремонт
Зальная форма	ВНД-В	-	25 – 26	Организационные мероприятия, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____ от «***10***» ***апреля 2015 года***

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Коми» Минтруда России,
Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.100
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	27 – 30	- отсутствуют кнопки вызова персонала; - отсутствуют поручни, крючки для костылей и тростей; - габариты туалетных комнат не соответствуют нормативам	Все	- установить кнопки вызова персонала; - установить в туалетных комнатах на 5 – 7 этажах крючки для костылей и тростей; - оборудовать специализированный туалет для граждан на креслах-колясках на 1 этаже	Орг, ТСР, ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-В	-	27 – 30	Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____ от «***10***» ***апреля 2015 года***

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Коми» Минтруда России,
Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.100
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	31 – 32	Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. рекомендации к Приложениям 1-5)	Орг, ТСР, ТР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности			
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствие дублирования информации тактильными средствами			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ВНД-В	-	31 – 32	Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____ от «***10***» ***апреля*** ***2015*** ***года***

Результаты фотофиксации на объекте

Фото №1 – Пути движения к ОСИ от остановки транспорта

Фото №2 – Пути движения к ОСИ от остановки транспорта

Фото №3 – Прилегающая территория

Фото №4 – Прилегающая территория

Фото №5 – Прилегающая территория

Фото №6 – Прилегающая территория

Фото №7 – Прилегающая территория

Фото №8 – Вход в здание

Фото №9 – Вход в здание

Фото №10 – Вход в здание



Фото №11 – Вход в здание

Фото №12 – Пути движения внутри здания

Фото №13 – Пути движения внутри здания

Фото №14 – Пути движения внутри здания

Фото №15 – Пути движения внутри здания

Фото №16 – Пути движения внутри здания

Фото №17 – Пути движения внутри здания

Фото №18 – Пути движения внутри здания

Фото №19 – Пути движения внутри здания

Фото №20 – Пути движения внутри здания



Фото №21 – Пути движения внутри здания



Фото №22 – Пути движения внутри здания

Фото №23 – Зона оказания услуг (кабинет № __)

Фото №24 – Зона оказания услуг (кабинет № __)

Фото №25 – Зона оказания услуг (зал)

Фото №26 – Зона оказания услуг (зал)

Фото №27 – Санитарно-гигиенические помещения

Фото №28 – Санитарно-гигиенические помещения

Фото №29 – Санитарно-гигиенические помещения

Фото №30 – Санитарно-гигиенические помещения

Фото №31 – Система информации на объекте

Фото №32 – Система информации на объекте