

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСЗН

«15» июня 2015г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2**

г. Печора

«15» июня 2015 года

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Здание терапевтического отделения

1.2. Адрес объекта Республика Коми, г.Печора, Печорский проспект, д.18а

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 362,5 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6500 кв.м

1.4. Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонта 2013 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Бюро №16 – филиал Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Коми» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Интернациональная, д.100

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация проведение медико-социальной экспертизы

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусы №1, №2, №5, №6, №99к, 105, 105к (каждые 5 минут),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать *неровная поверхность путей движения (асфальтированная дорога с трещинами, часть дороги не обустроена, из насыпи)*)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>ДУ</i>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ДУ</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-В	-	<i>1-3</i>
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (о, г, у)	-	<i>10-11</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (к,о,г,у,)	-	<i>12-14</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (к,о,г,у)	-	<i>16-18</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (к,о,г,у,)	-	<i>19-20</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В	-	<i>15</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД-В	-	<i>4-9</i>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для всех категорий инвалидов.

Для решения проблем доступности объекта для всех категорий инвалидов необходимо, прежде всего, организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах, начиная с прилегающей территории (в т.ч. системы оповещения в экстренных случаях), а также установить кнопки вызова персонала в санитарно-гигиенических помещениях.

Для организации **полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо приобрести переносную индукционную систему и организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для признания объекта **полностью доступным для инвалидов с умственными нарушениями** необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном языке.

Для признания объекта **полностью доступным для инвалидов с нарушениями зрения** необходимо нанести на всех зонах тактильную информацию и контрастную маркировку, выполняющие направляющую и предупреждающую функции.

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного** установить крючки для костылей и тростей в санитарно-гигиенических помещениях.

Для решения проблем доступности **для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках**, необходимо обустроить прилегающую территорию (устранить неровную поверхность), обустроить автостоянку (устройство парковочных мест для транспорта инвалидов с обозначением), обустроить пандус поручнями.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>капитальный ремонт</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ТСР, текущий ремонт</i>

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ТСР, текущий ремонт</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ТСР, текущий ремонт</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ТСР</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>ТСР</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ТСР, капитальный ремонт</i>
8.	Все зоны и участки	<i>ТСР, ремонт</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ при выделении финансирования

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 4 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
 организаций инвалидов _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
 расположенной на объекте _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « » _____ 2015 г. (протокол №2)
 Комиссией (название). _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 2 от «15» июня 2015 года

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Бюро №16 – филиал ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Коми» Минтруда России,
Республика Коми, г.Печора, Печорский проспект, д.18а**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	- неровное покрытие путей движения; -нет информационной поддержки на пути следования к объекту	Все	- устранить неровное покрытие путей движения; -оборудование доступными элементами информации об объекте	Ремонт , ТСП
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	3 - 6	- поверхность дороги в трещинах и надломах - присутствие насыпного материала	Все	- обустроить дорожное покрытие	Ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-				
1.4	Пандус (наружный)	нет	-					
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	- нет выделенных мест для парковки автотранспорта	Все	- устройство 2 парковочных мест для транспорта инвалидов с обозначением	Ремонт, Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД-В	-	1-6	Капитальный ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 2 от «15» июня 2015 года

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Бюро №16 – филиал ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Коми» Минтруда России,
Республика Коми, г.Печора, Печорский проспект, д.18а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	10	<ul style="list-style-type: none"> - ненормативный уклон (высота подъемов ступеней 17 см, ширина ступеней 35 см); - отсутствие поручней; - отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы; - отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней; - отсутствие бортиков на участках лестницы, не примыкающих к стене 	О, С	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт лестничного марша с устройством нормативной лестницы (нескользящее покрытие, ширина проступи – 40 см, высота подъемов ступеней до 12 см, установка поручней с 2 сторон на высоте 0,9 м с горизонтальным завершением на 0,3 м, установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени, установка бортиков); ситуационной помощи с установкой кнопки вызова персонала (переговорного устройства) перед началом марша лестницы 	Ремонт, Орг, ТСП
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	10	- отсутствие поручней	все	установка поручней с 2 сторон на высоте 0,7 и 0,9 м с горизонтальным	

							завершением наклонной части пандуса на 0,3 м	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	10, 11	- ненормативное размещение информации об ОСИ	К, С	- размещение информации об ОСИ над входной площадкой с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, а также установка информационного табло об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,4 – 1,75 м с дублированием рельефными знаками	ТСР, ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	-	11	- отсутствие доводчика; - перепад высот в дверном проеме 0,027м; - тактильная предупреждающая информация перед дверным проёмом.	К, О, С	- обустроить дверидоводчиком; - уменьшить перепад высот в дверном проеме до 0,025м; - нанести тактильную предупреждающую информацию перед дверным проёмом за 0,8 м;	ТСР, Орг, Ремонт
2.5	Тамбур	есть	-	-	- габариты тамбура и дверного проема не соответствуют нормативам; - отсутствие доводчика	все	- обустроить двери доводчиком; - нанести контрастную маркировку на прозрачном полотне двери, ведущей к путям движения; - расширить дверной проём до 0,9 м	ТСР, Орг, Ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Вход (входы) в здание	ДЧ-И (г, у), ВНД-И (к, о, с)	-	8 – 11	Организационные мероприятия, ТСП, ремонт
-----------------------	---------------------------------	---	--------	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 2 от «15» июня 2015 года

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Бюро №16 – филиал ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Коми» Минтруда России,
Республика Коми, г.Печора, Печорский проспект, д.18а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	-	12-14	- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений	Все	- разместить на путях движения комплексную информацию (в т.ч. цветовые и тактильные направляющие) со схемой расположения и функциональным назначением помещений	Орг, ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-				
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-				
3.5	Дверь	есть	-	-	- ненормативное размещение информационных обозначений помещений; - узкие дверные проёмы 0,85	Все	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки; - расширить дверные проёмы до 0,9м	Орг, ТСР, ТР

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	- отсутствие системы экстренного оповещения и размещения путей эвакуации	Все	- организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации	Орг, ТР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне		-					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (к,о,г,у,)	-	12-14	Организационные мероприятия, приобретение ТСП, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 2 от «15» июня 2015 года

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Бюро №16 – филиал ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Коми» Минтруда России,
Республика Коми, г.Печора, Печорский проспект, д.18а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	16-18	- ширина дверных проёмов 0,85 м; - ненормативное размещение информационных обозначений помещений; -отсутствуют доводчики на дверях при входе в кабинет; - не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия	Все	- расширить узкие дверные проёмы; - установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки; - установить доводчики; - приобрести переносную индукционную систему для оказания услуг граждан с нарушениями слуха, а также организовать сурдоперевод	Орг, Ремонт, ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-					
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ДЧ-И (к,о,г,у)	-	16-18	Организационные мероприятия, ТСП, ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 2 от «15» июня 2015 года

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Бюро №16 – филиал ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Коми» Минтруда России,
Республика Коми, г.Печора, Печорский проспект, д.18а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	19-20	- отсутствуют кнопки вызова персонала; - отсутствуют крючки для костылей и тростей; - ненормативное размещение информационных обозначений помещений.	Все	- установить кнопки вызова персонала; - установить крючки для костылей и тростей; - установить информационные рельефные таблички к помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки;	Орг, ТСП,
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (к,о,г,у)	-	19-20	Организационные мероприятия, ТСР,

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 2 от «15» июня 2015 года

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

**Бюро №16 – филиал ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Коми» Минтруда России,
Республика Коми, г.Печора, Печорский проспект, д.18а**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	15	Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Орг, ТСП,
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности			
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствие дублирования информации тактильными средствами			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ВНД-В	-	15	Организационные мероприятия, ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 2 от «15» июня 2015 года

Результаты фотофиксации на объекте



Фото №1 – Пути движения к ОСИ от остановки транспорта



Фото №2 – Пути движения к ОСИ от остановки транспорта



Фото №3 – Прилегающая территория



Фото №4 – Пути движения к объекту



Фото №5 – Пути движения к объекту



Фото №6 – Пути движения к объекту



Фото №7 – Пути движения к объекту




Фото №8 – Пути движения к объекту



Фото №9 – Пути движения к объекту



Фото №10 – Вход в здание




Фото №11 – Вход в здание



Фото №12 – Пути движения внутри здания




Фото №13 – Пути движения внутри здания




Фото №14 – Пути движения внутри здания



Фото №15 – Пути движения внутри здания




Фото №16 – Зона оказания услуг (кабинет № __)



Фото №17 – Зона оказания услуг (кабинет № __)



Фото №18 – Зона оказания услуг (кабинет № __)



Фото №19 – Санитарно-гигиенические помещения



Фото №20 – Санитарно-гигиенические помещения